



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

شماره: ۱/۰۵/۴۹۲۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دارد: پیوست:
عادی

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

دبیرخانه: سازمان نظام مهندسی استان سمنان

شماره نامه: ۳۶ / ۳۰ / ۳۳۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

شهرداران محترم استان سمنان

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

موضوع: پیگیری علت آتش سوزی مجتمع تجاری ارغوان شهریار

با سلام و احترام؛

با عنایت به حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری ارغوان واقع در شهریار که علت عمده گسترش حریق «نمای کامپوزیتی با ترکیب آلومینیوم و مواد پلیمری» عنوان شده است، پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۱۹۹۴۸/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان متبوع، مبنی بر پیگیری علت آتش سوزی مجتمع تجاری ارغوان شهریار و منضم به نامه شماره ۱۸۰۵۶۸/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ با موضوع رعایت الزامات کنترل رفتار نما در برابر آتش که در خصوص رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ضرورت استفاده از مصالح استاندارد، احصای مسئولیت ناظران و طراحان و تبعات عدم رعایت الزامات مقرر تأکید داشته و به سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) ابلاغ شده است، بحضور ایفاد می‌گردد. شایسته است دستور فرمائید نسبت به شناسایی ساختمان‌های با نمای کامپوزیتی غیر استاندارد اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.

سید محمد حسینی طباطبائی

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه

و شهرسازی استان سمنان

آدرس: سمنان، میدان معلم، مجتمع اداری معلم، اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان (کدپستی: ۳۴۸۹۵-۳۵۱۹۸)

تلفن گویا: ۳۳۴۴۲۰۸۱ - ۳۳۴۴۰۰۵۱ دورنگار: ۳۳۴۴۱۹۳۷ سایت: semnan.mrud.ir

(نامه های فاقد مهر برجسته اداره کل راه و شهرسازی از درجه اعتبار ساقط می باشد) شماره سریال: ۱۰۰۸۷۵۷